

# THERMOMÈTRES À TUBE DE VERRE WEKSLER

## Thermomètres d'étalonnage incluant certificats (non illustrés)

- Utilisés comme référence et pour la recherche
- 379 mm (15") de long
- Calibré pour immersion complète
- Au mercure
- Complet avec certificat d'étalonnage au dixième de la plus petite division.

Code de commande		
modèle	plage	divisions
62C	-38 à 2°C	1/10°
63C	-8 à 32°C	1/10°
64C	25 à 55°C	1/10°
65C	50 à 80°C	1/10°
66C	75 à 105°C	1/10°
67C	95 à 155°C	1/5°
68C	145 à 205°C	1/5°
69C	195 à 305°C	1/2°
70C	295 à 405°C	1/2°
62F	36 à 35°F	1/5°
63F	18 à 89°F	1/5°
64F	77 à 131°F	1/5°
65F	122 à 176°F	1/5°
66F	167 à 221°F	1/5°
67F	203 à 311°F	1/2°
68F	23 à 401°F	1/2°
69F	383 à 581°F	1°
70F	563 à 761°F	1°
62/70C	Ensemble de neuf (9) thermomètres en °C, avec certificats et coffret de transport.	
62/70F	Ensemble de neuf (9) thermomètres en °F, avec certificats et coffret de transport.	

## Thermomètres de précision Modèles 2100 et 2200 (non illustrés)


- Au mercure
- Calibré pour immersion complète
- Extra : certificat d'étalonnage

modèle	plage	divisions	longueur
2100-01	-30 à 120°F	1/2°	12"
2101-02	30 à 124°F	1/5°	18"
2102-03	20 à 120°F	1/10°	24"
2113-04	30 à 214°F	1/2°	18"
2106-05	30 à 394°F	1/2°	24"
2201-06	-1 à 51°C	1/10°	18"
2214-07	-10 à 105°C	1/5°	16"
2204-08	-1 à 101°C	1/10°	24"
2207-09	-1 à 201°C	1/5°	24"

## Modèle 272 "Scoopmaster"

- Thermomètre à réservoir.
- 12" de long
- Réservoir en plastique, résistant aux produits chimiques.

Code de commande	
modèle	plage
272-1	-30 à 120°F
272-2	0 à 120°F
272-3	-18 à 82°F
272-5	20 à 220°F
272-C1	-10 à 110°C
272-C2	-34 à 49°C
272-C3	-18 à 32°C



## Pour laboratoire type ASTM

### Modèles 3100 à 3302

- Au mercure, tube jaune; aussi disponible au liquide rouge.

Code de commande	
3100-R01	-30 à 120°F
3101-R02	0 à 120°F
3102-R03	0 à 230°F
3104-R04	0 à 300°F
3106-R05	30 à 400°F
3110-R06	20 à 500°F
3113-R07	20 à 750°F
3200-R08	-30 à 50°C
3202-R09	-20 à 110°C
3204-R10	-20 à 150°C
3206-R11	-5 à 200°C
3210-R12	-10 à 260°C
3213-R13	-10 à 360°C
3302-14	0 à 230°F et -20 à 110°C

- Rajouter "A" au numéro du modèle pour avoir l'armure et "R" pour le thermomètre de rechange.

## Thermomètres de poche séries 4000 & 5000

- Léger et compact (avec armure)
- D'usage général
- 5 1/2" de long
- Calibré pour immersion totale



Série 5000  
no 6 no 7

no 6, étui fermé	no 7, étui ouvert	Rechange	Plage
			mercure
4163			0 à 220°F
4167			30 à 400°F
5100	5101	5102R	-30 à 120°F
5103		5103R	0 à 120°F
5106	5107	5106R	0 à 220°F
5200	5201	5200R	-30 à 50°C
5209	5210	5209R	-10 à 110°C
			liquide rouge
5150	5151	5152R	-30 à 120°F
5156	5157	5158R	0 à 120°F
5159	5160	5161R	0 à 220°F
5253	5254	5255R	-30 à 50°C
5362	5263	5264R	-10 à 110°C
5359			0 à 220°F et -15 à 150°C

3100 à 3302